

Incidencia	Descripción	Tipo de incidencia	Estado	Fecha y hora de alta	Días	Dirección aproximada	Respuesta
314159	18- Espejo situado en Portillo Romero para paso desde Mesa del Monte desorientado 2º- Espejo ubicado en AV General entre nº 7 y 9 falt	Señales y semáforos	Pendiente	09/05/2017	700		
383997	Ayuntamiento: Fecha: 08/08/2017 18:07:00 Numero Incidencia: 338589 Estado: Solucionada Respuesta En ambos casos son necesarios, ya que uno permite a los usuarios del garaje salir sin impedimentos del mismo y en el otro a los camiones del servicio de recogida de basuras girar en esa curva. Muchas gracias por su colaboración. Imagen 50 Ciudadano: Fecha de respuesta: 07/09/2017 15:28:03 Respuesta: En la misma c/ Peñalara antes del nº8 existe otro garaje igual que el anterior que no deben de tener problemas pues carece de ellos. Rogamos reconsideren la decisión Volver	Otros	Pendiente	11/09/2017	575		
383985	Deterioro en calzada entornro arqueta entramo de los nº 18 al 22	Aceras y calzadas	Pendiente	11/09/2017	575		
430398	En Av Portillo Romero a la altura del nº 15 existe un antiguo deposito de agua, en el que sobre el techo encuentra restos de basura, ramas y otros que seria conveniente limpiar	Basuras y limpieza	Pendiente	12/12/2017	483	Av. del Portillo Romero, 15, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid, España (40.51904078431701, -3.539552450188239)	
429971	En Av Portillo Romero a la altura del nº3 al 7 se estan generando unos deterioros de la calzada que en piezan a ser un riesgo al tratar de evitarlos	Aceras y calzadas	Pendiente	12/12/2017	483	Av Portillo Romero 3 Paracuellos de Jarama	
191811	En Av. Mesa del Monte a la altura del nº43 existe una zona de depósitos de basura. En este lugar hay unos carteles con información y prohibiciones, uno de ellos h desaparecido y debería de ser repuesto. En el resto de estos puntos de la Urbanización Altos de Jarama no han sido colocados y estimamos que es interesante que se reconsidere la conveniencia, y así mismo hacerlos mas grades que se ven mejor	Basuras y limpieza	Pendiente	23/06/2016	1020		
182479	En calle Esparteras (entre el numero 8 y 10) hay un solar sin desbrozar, así mismo sucede con dos tramos de la entrada de la vivienda nº 10. Este problema viene comunicandose desde el año 2010 y solo RECORDANDOLO proceden a su limpieza (en ocasiones han respondido que era parte de la vivienda y no responsabilidad del Aytº)	Basuras y limpieza	En Proceso	02/06/2016	1041		
445180	En la calle Higuera de Valtibañez a la altura de los nº 20 - 22 se ha formado un deterioro en la zona de rodadura con alto riesgo de la circulación y el vehiculo cuyo conductor no se perciva de este.	Aceras y calzadas	Pendiente	19/01/2018	445	Higueras de Valtibañez nº20- 22 Paracuellos de Jarama (40.521577, -3.5388050999999905)	
442922	En Mesa del Monte frente a los nº 71 73 en la zona del barranco, existe un montículo de basura que debería de eliminarse. Esto parece ser habitual y convenia analizar si e posible la procedencia	Basuras y limpieza	Pendiente	15/01/2018	449	Av. Mesa del Monte, 73, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid, España (40.5254726696605, -3.5392439961515265)	
444241	En solar de equipamiento en calle Higueras de Valtibañez, situado frente a los nº 8 y 10 existen montones de basura y recortes de poda.	Basuras y limpieza	Pendiente	17/01/2018	447	Calle de las Higueras de Valtibañez, 11, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid, España(40.52072048228829, -3.53896450998036)	
233957	Entre av. Mesa del Monte nº77 y c/Enlace hay un reguero de vertidos de hormigón que de no quitarse a tiempo, quedara de por vida al igual que ha sucedido en otras ocasiones	Aceras y calzadas	Pendiente	06/10/2016	915		
301115	Espejo situado en M. del Monte cruce con Cerro se encuentra roto	Otros	En Proceso	11/04/2017	728		
447459	1 autobus L1 se queda parado interrumpiendo el trafico sobre el paso de peatones, así mismo ocupa la calzada como se puede ver en la fotografia. Esto hace que los vehiculos procedentes de Altos de Jarama en direccion al casco Urbano tengan que salirse de la calzada atravesando sobre la linea continua y sin casi vision, se encuentran con vehiculos en sentido contrario. Debera de estudiarse una solución para que cada hora esto no suceda durante diez o quince minutos	Aceras y calzadas	Pendiente	24/01/2018	440	Calle del Chorrillo alto, 62, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid, España (40.50806319422813, -3.533022880619683)	
160311	La calle Virgen de Soterraña entre las de Mirasierra y Quebrantarreja nació tarde y mal, debido a irregularidades de las parcelas del tramo, (sin aceras en algún tramo, depósitos de agua que aparentemente no cambian en el espacio previsto, etc. etc.) con dos señales de tráfico definiendo prioridades, que en ocasiones motivan la realización de maniobras en espacios con quiebros que dificultan estas. Debido a todo lo anterior y la incidencia del sol en el amanecer y atardecer, se han registrado varios problemas de tráfico, alguno de ellos con graves consecuencias. Por todo lo anterior, agradeceríamos estudien la posibilidad de definir la posibilidad de hacerla con dirección única. Evidentemente esto puede generar inconvenientes para los usuarios de la zona, por lo que tal vez podía alternarse la dirección del tráfico de forma alternativa por semanas o quincenas. Nota.-El plano no refleja la realidad del trazado y debería de modificarse Calle Virgen de Soterraña, 11, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid, España	Aceras y calzadas	En Proceso	01/04/2016	1103		Trasladamos la incidencia a la Concejalía de Movilidad para su evaluación. Saludos,
392402	LINEA VERDE Nº extraviado Existe un desprendimiento de tierras cada vez más grande, que discurre desde la calle Mirador invadiendo constantemente las calles Roció, Romeral y Sol. Esto termina por anegar las arquetas de drenaje de lluvias y generando un gran charco que impide la circulación peatonal. ----- Esta incidencia data del mes de Noviembre del 2014, desconocemos el nº debido a que en un momento se nos borrraron todas. Deseamos insistir dado que el problema con el paso del tiempo se agrava. Ver fotografia de los restos en c/del Sol 13, los restos tambien pueden verse a lo largo de las calles Romeral y Roció, a pesar de que la barredora paso en UNA direccion como es abitual en esta urbanización.	Otros	Pendiente	26/09/2017	560		
443587	Los depósitos de basura de la calle Portillo Romero situados a la altura del nº 3 aproximadamente, se encuentran situados demasiada próximos a la parada del autobús, de forma que estos no puede realizar la parada junto a esta quedando situados de manera que dificultan la circulación. Seria conveniente alejarlos para evitar este problema	Basuras y limpieza	Pendiente	16/01/2018	448	Av. del Portillo Romero, 3, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid, España (40.517389591059576, -3.5378530025809596)	
447572	No podemos entender que unas señales que representan un riesgo y tan sencillo de corregir el defecto puedan estar tanto tiempo pendientes. Podemos conocer cual es dificultad????? 7 Pendiente VIAL 2º Código: 314159 9-5-17 Tipo de incidencia: Señales y semáforos Comentario: 18- Espejo situado en Portillo Romero para paso desde Mesa del Monte desorientado 2º- Espejo ubicado en AV General entre nº 7 y 9 falta (roto espejo) ----- 7 En Proceso SEGURIDAD VIAL 1º Código: 301115 11-4-17 Tipo de incidencia: Otros Comentario: Espejo situado en M. del Monte cruce con Cerro se encuentra roto	Señales y semáforos	Pendiente	24/01/2018	440	Av. del Portillo Romero, -28860 Paracuellos de Jarama, Madrid, España (40.5056034, -3.530210799999635)	
182468	Nueva instancia La referencia de su Queja es 123749/138212. Anótela para llevar el seguimiento de la misma. Gracias por su colaboración. De: AA VV Altos de Jarama A: Aytº Paracuellos de Jarama Desde las últimas lluvias, las calles Roció, Romeral y Sol, han sido invadidas de tierra procedentes de los cerros. Esto sucede desde tiempos inmemoriales. Las rejillas de los sumideros están totalmente anegadas La última vez que ha llovido ha sido el 28-09-2012 y todavía queda el testigo de este problema Agradeceríamos estudien y corrijan como solucionar el problema Los restos llevan siete días sin eliminarse, ¿podríamos conocer las veces que la maquina barredora pasa por la urbanización? J Directiva 4-10-2012 ----- Este problema pasados cuatro años continua igual, podiamos conocer la situación dentro de los planes del Aytº	Aceras y calzadas	En Proceso	02/06/2016	1041		
430014	Pendiente Código: 383997 Tipo de incidencia: Otros Comentario: Ayuntamiento: Fecha: 08/08/2017 18:07:00 Numero Incidencia: 338589 Estado: Solucionada Respuesta En ambos casos son necesarios, ya que uno permite a los usuarios del garaje salir sin impedimentos del mismo y en el otro a los camiones del servicio de recogida de basuras girar en esa curva. Muchas gracias por su colaboración. Imagen 50 Ciudadano: Fecha de respuesta: 07/09/2017 15:28:03 Respuesta: En la misma c/ Peñalara antes del nº8 existe otro garaje igual que el anterior que no deben de tener problemas pues carece de ellos. Rogamos reconsideren la decisión. ----- La razon de esta incidenci/sugerencia es la gran falta de espacio para estacionar en el Casco Urbano, por ello insitimos y ampliamos la situacion sin entrar en detalles, porque ademas de los casos especificados existen muchos otros en semeijantes condiciones, que estimamos convendria hacer un estudio detallado para regular la situación	Señales y semáforos	Pendiente	12/12/2017	483	Plaza Constitucion (40.5049817, -3.531799200000023)	
430004	Pendiente Código: 386870 Tipo de incidencia: Basuras y limpieza Comentario: Estos restos lleva cerca de un año, lo que demuestra la calidad del servicio de limpieza Fotografía: ----- Transcurridos tres meses mas y el tema continua en el mismo estado lo que demuestra que el Servicio de limpieza continua IGUAL, es posible? o existe alguna otra razon	Basuras y limpieza	En Proceso	12/12/2017	483	Mesa del Monte y Cuesta de las Perdices(40.5217805, -3.537080699999978)	
399485	URBANIZACIÓN PICÓN II 1º.-En la c/ Arce existe una zona con residuos de poda que nunca se eliminan, estos se encuentran en una zona rustica. Entendemos que si estuviera vallada se evitaria. 2º.- La calle anterior y Sauce, se encuentran totalmente abandonadas y carentes de mantenimiento. 3º.- Las aceras en general destrozadas Agradecemos actuación en consecuencia.	Basuras y limpieza	Pendiente	09/10/2017	547	Calle Arce, -28865 Paracuellos de Jarama, Madrid, España	